

Operador:	Victor Moran									
Fecha:	29/Jun/22									
Turno:	Dias									
Consumiendo barco #:	ninguno									
Pila:	Ninguna									
U1 # de Camiones de Fly Ash - Cemex:	2	U1 # de Camiones de Fly Ash - Argos:	1	U1 # de Camiones de Fly Ash - MPSA:	0	U1 # de Camiones de Fly Ash - Art				
U2 # de Camiones de Fly Ash - Cemex:	1	U2 # de Camiones de Fly Ash - Argos:	0	U2 # de Camiones de Fly Ash - MPSA:	0	U2 # de Camiones de Fly Ash - Ar				
Trail:	6/29/2022 5:25:04 PM by Victor Moran // 6/29/2022 5:45:22 PM by Victor Moran //									

Seguridad:
- no hay reportes.

Ambiente:
- no hay reportes.

Operaciones:
- Descarga de ceniza seca unidad 1 y 2.
- Descarga de botton ash unidad 1 y 2.
- Limpieza de areas.
- Loto y permisos de trabajo.

Operadores en Turno:
- Abraham Concepcion.
- Victorio Acosta.
- Pablo Muñoz.
- Victor Moran.

Niveles de Silos de Carbon (metros libres):

Inicio:	Final:	Estatus de pilas de carbon:
U1-A :	U1-A :	A norte:
U1-B :	U1-B :	B sur:
U1-C :	U1-C :	
U1-D :	U1-D :	
U2-A :	U2-A :	
U2-B :	U2-B :	
U2-C :	U2-C :	
U2-D :	U2-D :	

Estatus de la Cancha de Carbon:
- no hay evidencias de puntos calientes.

Equipos usado para la tranferencia de carbon:
Grupo Crusher Train: Grupo Reclaimer Train:

Equipos o instrumentos con falla durante la operacion:
- RE01 B - se coloco sensor de presion nivel alto. se require prueba de arranque.

Notas:
- se despacho 1 viaje de ceniza seca para planta de concreto mina.
- Se descargo botton ash 1 y 2 : sin problemas ni fallas. Sin embargo es conveniente estar verificando presion de aire de servicio (ya que cuando hay ba
- En el reclamador B se coloco el sensor que estaba dañado en el reclamador A (al mismo sensor la gente de instrumentacion le hizo mantenimiento). Se re
- se coloco linner en la chute de transferencia B (nivel 1) del crusher house.
- TC03 B se instalaron alineadores de retorno en la banda (6).
- se realizo limpieza de la bandeja colocado en el silo D de la unidad 2 (product de fugas y pase de carbon).
- se realizo limpieza en TC06 y areas de los silos.
- A. Concepcion. en retroalimentacion de candado verde.
- Loto en TC02; se mantiene para trabajo electricos de pruebas estaticas en motor de media tension 0ch801G.